Цифровые приборы, в том числе с дискретно-аналоговым отсчетом показаний .....

BUBPATOP IPHEOPOCTPOUTEЛЬНЫЙ ЗАВОД

# Амперметры и вольтметры постоянного тока

# → Ф1762.8-АД

Панельные приборы



Амперметры и вольтметры Ф1762.8-АД предназначены для измерения и контроля сигналов постоянного тока и напряжения, а также неэлектрических величин при работе в комплекте с первичными преобразователями, если они преобразуют неэлектрические величины в ток и напряжение.

Приборы являются перестраиваемыми и служат для измерения и сигнализации об отклонении значения измеряемой величины от заданной зоны.

Приборы предназначены для отображения аналоговых параметров в системах управления АЭС и других объектов энергетики и рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.

Вход прибора дифференциальный, гальванически развязан от цифровых цепей и цепей питания.

В приборах предусмотрена подсветка шкалы на лицевой панели.

Приборы имеют интерфейс RS-485.



Приборы могут использоваться для замены приборов М316. При замене прибора М316 на Ф1762.8-АД необходимо использовать переходную планку, поставляемую вместе с прибором.

#### Диапазоны измерений

Приборы по вариантам диапазонов измерений имеют три вида исполнения, указанные в таблице 1.

Ta	аблица 1	Диапазоны и	измерений				
Груп-	Обозначение	Диапазоны измерений*	Дискре	тно-аналог	Цифровая	Входное	
па	исполнения		число дискретных положений указателя	вид шкалы	форма указателя	число знаков	сопротив- ление
		0 – 10 B	61	круговая	«столбик»	4	
1	Ф1762.8-АД-1	2 – 10 B					(200 ± 8) кОм
		-10 – 10 B					
	Ф1762.8-АД-2	0 – 75 мВ					не менее 1 МОм
		-75 – 75 мВ					
2		0 – 200 мВ					
2		-200 – 200 мВ					
		0 – 1 B					
		-1 – 1 B					
3 4	Ф1762.8-АД-3	0 – 5 мА					
		-5 – 5 мА					не более 25 Ом
		0 – 20 мА					
		-20 – 20 мА					
		4 – 20 мА					

<sup>\* -</sup> диапазоны показаний приборов (шкалы), а также наименование физических величин, указываемых на шкалах, могут быть любыми, в соответствии с заказом (исполнением прибора).

#### Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности

Таблица 2		Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности				
Тип прибора	Максимальный диапазон показаний по цифровому отсчету N <sub>min</sub> — N <sub>max</sub>	Основная приведенная погрешность по цифровому отсчету Y <sub>0</sub> , %	Основная приведенная погрешность по дискретно- аналоговому отсчету Y <sub>0</sub> , %			
Ф1762.8-АД-1		±0,1				
Ф1762.8-АД-2	от -1999 до 9999	±0,1	±1,5			
ф1762 8-4 П-3		+0.2				

### Напряжение питания

24 В постоянного тока.

### Потребляемая мощность

- не более 5 Вт (без подсветки);
- не более 6 Вт (с подсветкой);
- не более 6 Вт (с дискретой 10 мм).

### Индикация

### Цифровая индикация:

Приборы имеют 4-х разрядную 7-сегментую цифровую индикацию, выводящую текущее значение измеряемой величины.

Цвет индикации (по заказу):

- красный:
- желтый:
- зеленый.

### Дискретно-аналоговая индикация:

Приборы имеют круговую дискретно-аналоговую шкалу с индикацией в виде «столбика».

Ф1762.8-АД выпускается как со стандартным размером дискреты индикации (5 мм), так и с увеличенным (10 мм) размером дискреты.

Цвет индикации зависит от того, в какой зоне сигнализации находится измеряемый параметр и может быть красного, желтого или зеленого цвета.

### Сменные шкалы

В приборах предусмотрена возможность замены шкалы и наименования измеряемой физической величины без вскрытия пломб. Сменные шкалы для замены поставляются по заказу.

При заказе сменных шкал необходимо указать диапазон показаний и наименование физической величины.

### Цикл измерения

Цикл измерения входных сигналов производится за время не более 120 мс.

#### Функция преобразования

- линейная:
- функция извлечения квадратного корня.

#### Подсветка шкалы

В приборах предусмотрена подсветка шкалы лицевой панели. Цвет подсветки шкалы для черной лицевой панели должен быть белый или синий, для белой лицевой панели – только белый. В приборах с серым цветом лицевой панели подсветка шкалы отсутствует.

Подсветка шкалы отсутствует для модификаций с увеличенным размером дискреты.

#### **Уставки**

Приборы могут иметь до 4-х уставок сигнализации (устанавливаются программно).

Применение каждой уставки в приборе может быть включено или отключено. Значения уставок устанавливаются при программировании параметров прибора.

#### Количество цветовых зон сигнализации

Количество цветовых зон сигнализации – до 5. Установка и изменение зон сигнализации производится потребителем при программировании прибора.

### Визуальная сигнализация

Приборы имеют визуальную сигнализацию:

- об обрыве линий входных сигналов для диапазонов измерений (2-10) В и (4-20) мА и снижении входного сигнала, соответственно, менее 2 В и 4 мА:
- о выходе измеряемого параметра за установленный диапазон более чем на 5%.

#### Реле

Приборы имеют 4 реле сигнализации. Контакты реле выводятся на внешний соединитель прибора. Номера реле соответствуют номерам уставок. При отключенной уставке отключается соответствующее реле.

### Характеристики реле:

Максимальный коммутируемый ток:

- 2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
- 2,0 А при напряжении 30 В постоянного тока;
- 0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока.

Контакты реле: переключающие. Время переключения: 10 мс.

### Интерфейс

Для настройки параметров прибора с помощью ПК и для работы в локальных сетях приборы имеют последовательный интерфейс RS-485.

Использование последовательного интерфейса RS-485 позволяет объединить в сеть до 64 приборов, управляемых от одного компьютера с общей длиной линии связи между приборами и компьютером – до 1,2 км.

Скорость передачи данных по интерфейсу устанавливается пользователем из ряда: 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с.



### Программирование параметров

Программирование параметров прибора производится потребителем с персонального компьютера посредством интерфейса RS-485.

При этом устанавливаются следующие параметры:

- диапазон измерений;
- начало и конец шкалы:
- значения уставок (границ зон сигнализации);
- усреднение (демфирование) измерений;
- яркость свечения индикаторов;
- установка функции извлечения квадратного корня;
- проведение калибровки прибора;
- отключение подсветки;
- отключение сигнализации об обрыве.

#### Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- относительная влажность воздуха: 80% при +25°C

#### Условия электромагнитной совместимости:

Радиопомехи от прибора соответствуют требованиям класса Б по **FOCT 30805.22** 

По устойчивости к воздействию внешних электромагнитных полей приборы относятся к группе IV при критерии качества функционирования А по ГОСТ 32137

Сейсмостойкость: категория I по НП-031

Степень защиты корпуса: IP20

### Помехозащищенность:

В приборах обеспечивается подавление помех общего и нормального вида не менее 60 дб.

#### Устойчивость к механическим воздействиям:

Приборы обеспечивают устойчивость к механическим воздействиям в соответствие с группой М38, ГОСТ 17516.1 (ГОСТ 30631).

Масса: не более 0.6 кг

Габаритные размеры: 100 x 100 x 78 мм

Межповерочный интервал: 5 лет Средний срок службы: 15 лет

Средняя наработка на отказ: 150000 часов

#### Гарантийный срок хранения:

- 6 месяцев с момента изготовления для приборов исполнения ОП
- 24 месяца с момента изготовления для приборов исполнения

#### Гарантийный срок эксплуатации:

- 18 месяцев для приборов исполнения ОП
- 24 месяца для приборов исполнения ОИАЭ


### Форма заказа Амперметры и вольтметры Ф1762.8-АД – X – X – X – X – X – XX постоянного тока Тип прибора: вольтметр до 10 В вольтметр до 1 В — амперметр до 20 мА Подсветка шкалы отсутствует Цвет индикации: красный Цвет рамки: белый серый Толщина щита: 1 – 2 мм 14 мм Тип дискретно-аналоговой индикации\*: со стандартным размером дискреты. 1 ряд (ширина 5 мм) 1X с увеличенным размером дискреты, 2 ряда (ширина 10 мм) Выходные устройства (реле): без реле X0 с репе X1


### Кроме того необходимо указать:


- Диапазон измерений (в соответствии с таблицей 1).
- Диапазон показаний и единицы измеряемой физической величины (буквами русского или латинского алфавита).
- Цвет лицевой панели: белый, серый, черный.
- Границы зон сигнализации и цвет указателя в них.
- Тип щита: мозаичный или панельный.
- Вид исполнения: общепромышленное или атомное.
- Класс безопасности при атомном исполнении.
- Вид приемки.
- Климатическое исполнение: ТВ 4.1 (атм.III) или УХЛ 4.1 (атм.II).
- 10. Вид упаковки: обычная или влагозащитная.
- 11. Номер ТУ.


<sup>-</sup> для модификации 2X подсветка шкалы отсутствует.














# Схемы подключения прибора

## **X**1

Цепь	Входной сигнал	24 B		
	+ -	+ -		
Конт.	1 2	3 4		

# **X2**

Цепь	RS-485				
Допь	Α	В	Т		
Конт.	1	2	3		

# Х3

lla=:	Реле 1			Реле 2		
Цепь	٦	7	٦	Ĺ	7	٦
Конт.	1	2	3	4	5	6

# **X4**

l la=ı	Реле 3			Реле 4		
Цепь	Ļ	7	٦	Ĺ	7	٦
Конт.	1	2	3	4	5	6

1

Ф1762.8-АД .....